

ПАСПОРТ СКВАЖИНЫ № 1922

Владелец скважины: Иванов Иван Иванович

Адрес владельца: Московская область, Подольский район, д. Давыдово

Скважина начата: 04.10.2016

Скважина окончена: 05.10.2016

Гарантия на скважину: 5 лет

Буровой мастер: Муравель А.Н.

М.П. ООО «Артбур»


Директор _____ Молчанов И.А.

« ____ » _____ 2016 г.

Памятка по эксплуатации разведочно-эксплуатационной скважины:

1. Паспорт скважины является основным документом на скважину.
2. Паспорт на скважину выдается владельцу и должен постоянно находиться у него.
3. Насосное оборудование, эксплуатируемое в скважине, должно быть только центробежного типа.
4. Скважина может эксплуатироваться только с дебитом, не превышающим рекомендованного.
5. Во избежание выхода из строя скважины, подбор и монтаж водоподъемного оборудования должен производиться только квалифицированным персоналом.
6. Продолжительность бездействия скважины после сооружения может отразиться на ее производительности, в связи с этим необходимо оборудовать скважину эксплуатационным подъемником как можно скорее после окончания бурения и опробования.
7. Скважина, находившаяся в бездействии свыше одного месяца, обязательно должна быть подвергнута повторной пробно-эксплуатационной откачке до полного осветления воды.
8. Для нормальной работы артезианской скважины, необходимо прокачивать скважину не реже одного раза в месяц, в течении 24 часов.
9. Во всех случаях, когда монтаж эксплуатационного насоса не производится после окончания бурения и опробования, устье скважины должно быть надежно закрыто (законсервировано), во избежание попадания в скважину посторонних предметов.

ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ



Данные откачки

Откачка производилась 05.10.2015 при динамическом уровне 10м дебит 3м.куб/ч.

Эксплуатационная установка

Тип насоса: Погружной
Глубина загрузки 20м.